

Sicheres Lötén


Atme die Lötdämpfe nicht ein!
Halte **Abstand** und Sorge für
eine **gute Lüftung!**



Berühre den LötKolben nur
am **Griff** – Verbrennungsgefahr!
Lege den LötKolben immer am
Lötständer ab.



Achte auf die **Lage** des
LötKolbenkabels.



Überstehende Drahtstücke
mit der **Flachzange** festhalten
und **abschneiden!**

